

**English****Radio Frequency Interference Requirements – Related to European installation**

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for an EN 300 440 v2.1.1 receiver Category 3.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment is sensitive to other equipment that intentionally generates radio frequency energy in the 5725–5875MHz band, that may contribute to the instability of the product. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment suffers from the harmful interference from another radio device, this can be determined by turning the respective equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Turn off the disturbing equipment

Increase the separation between the disturbing equipment

Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

**Spanish****Requisitos sobre interferencias de radiofrecuencia – Relativos a instalaciones en Europa**

Nota: Este equipo se ha probado y ha demostrado cumplir los límites para un receptor EN 300 440 v2.1.1 Categoría 3.

Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales.

Este equipo es sensible a otros equipos que generan de manera intencionada energía de radiofrecuencia en la banda de 5725–5875 MHz, lo que puede contribuir a la inestabilidad del producto. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se vayan a producir interferencias en una instalación en particular. Para determinar si este equipo sufre interferences nocivas procedentes de otro dispositivo de radio, encienda y apague el equipo correspondiente. Es recomendable que el usuario aplique una o más de las medidas siguientes para intentar corregir las interferences:

Apagar el equipo que provoca las perturbaciones

Aumentar la separación con el equipo que produce las perturbaciones

Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda

**French****Exigences en matière d'interférences radioélectriques - Concernant les installations européennes**

Remarque: ce matériel a été testé et s'est avéré conforme aux limites imposées pour un récepteur EN 300 440 v2.1.1 Catégorie 3.

Ces limites sont définies afin d'offrir une protection acceptable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Ce matériel est sensible aux autres appareils qui génèrent intentionnellement de l'énergie radioélectrique sur la bande 5725–5875 MHz, ce qui peut contribuer à l'instabilité du produit. Il n'y a cependant aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si ce matériel est perturbé par des interférences nuisibles en provenance d'un autre appareil radio, le problème peut être déterminé en éteignant puis rallumant ce matériel. Il est demandé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences de l'une des manières suivantes :

Mettre l'appareil perturbant hors tension

Augmenter la distance avec l'appareil perturbant

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

**Portuguese****Requisitos de interferência de radiofrequência – Relacionados com a instalação europeia**

Nota: este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites da norma EN 300 440 v2.1.1 para receptores de Categoria 3.

Estes limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial.

Este equipamento é sensível a outros equipamentos que geram intencionalmente energia de radiofrequência na banda de 5725–5875 MHz, o que pode contribuir para a instabilidade do produto. No entanto, não há qualquer garantia de que não irá ocorrer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento sofrer interferência prejudicial de outro dispositivo de rádio, tal poderá ser determinado ao desligar e ligar o equipamento em questão. O utilizador deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

Desligar o equipamento que está a causar interferência

Aumentar a separação do equipamento que está a causar interferência

Consultar o distribuidor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda

**German****Anforderungen an Funkstörungsfestigkeit – im Zusammenhang mit europäischen Installationen**

Hinweis: Dieses Gerät wurde auf Einhaltung der Grenzwerte für ein Empfangsgerät der Kategorie 3 gemäß EN 300 440 v2.1.1 geprüft und erfüllt diese Anforderungen.

Mit diesen Grenzwerten soll für einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebäuden gesorgt werden.

Dieses Gerät ist empfindlich gegenüber anderen Geräten, die bestimmungsgemäß Funkenergie im Frequenzband von 5725 bis 5875 MHz erzeugen, welche zur Instabilität des Produkts beitragen kann. Es kann jedoch nicht in jedem Fall garantiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Installation keine Funkstörungen auftreten. Ob dieses Gerät durch schädliche Störungen von einem anderen Funkgerät beeinträchtigt wird, kann durch Ein- und Ausschalten des betreffenden Geräts festgestellt werden. Der Benutzer wird ermutigt, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

Das die Störung verursachende Gerät ausschalten

Die Entfernung zwischen den Geräten vergrößern

Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate ziehen

**Polish****Wymagania dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowych – związane z instalacją w Europie**

Uwaga: Urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi odbiorników kategorii 3 zgodnie z normą EN 300 440 v2.1.1.

Przepisy te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed niebezpiecznym oddziaływaniem w przypadku instalacji w budynkach mieszkalnych.

To urządzenie jest wrażliwe na inny sprzęt, który w sposób zamierzony emituje energię o częstotliwości fal radiowych w paśmie 5725–5875 MHz, co może wpływać na stabilność produktu. Nie można zagwarantować, że w przypadku konkretnej instalacji takie zakłócenia nie wystąpią.

Należy włączyć i wyłączyć inny sprzęt radiowy, aby sprawdzić, czy powoduje on nieprawidłowe działanie tego urządzenia. Zachęca się użytkownika do podjęcia próby zmniejszenia tych zakłóceń

za pomocą jednego lub więcej z następujących sposobów:

Wyłączenie zakłócającego urządzenia

Zwiększenie odległości od zakłócającego urządzenia

Zasięgniecie porady u dostawcy lub doświadczonego technika radiowego/TV

**Greek****Απαιτήσεις Παρεμβολών Ραδιοσυχνοτήτων – Σχετικά με ευρωπαϊκή εγκατάσταση**

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βέβαιος ότι συμμορφύνεται με τα όρια για έναν δέκτη EN 300 440 v2.1.1 Κατηγορίας 3.

Αυτά τα όρια έχουν ασχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβές παρεμβολές σε οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός είναι ευαίσθητος σε άλλους εξοπλισμούς που παράγει σκοπίμας ενέργεια παρεμβολώντων στη ζώνη των 5725–5875 MHz, που μπορεί να συμβάλει στην αστάθεια του προϊόντος. Εντούτοις, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα υπάρχουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός υφίσταται στην επιβλαβή παρεμβολή από άλλη ραδιοφωνική συσκευή, αυτός μπορεί να καθορίστει απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Ο χρήστης ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα νέο περισσότερο από τα ακόλουθα μέτρα:

Απενεργοποίηση τον εξοπλισμό όχλησης

Αυξήστε την απόσταση με τον εξοπλισμό όχλησης

Συμβουλεύετε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων /ηλεκτρονικών συστημάτων για βοήθεια

**Italian****Requisiti per la protezione dalle interferenze in radiofrequenza – Correlati alle installazioni europee**

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei ricevitori EN 300 440 v2.1.1 Categoria 3.

Tali limiti sono definiti per fornire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura è sensibile ad altre apparecchiature che generano energia in radiofrequenza nella banda compresa fra 5725 e 5875 MHz e che possono causare l'instabilità del prodotto. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. È possibile stabilire se questa apparecchiatura è soggetta alle interferenze dannose di un altro dispositivo radio, spegnendo e accendendo le rispettive apparecchiature. Si consiglia di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

Spegnere l'apparecchiatura di disturbo

Aumentare la distanza dall'apparecchiatura di disturbo

Per assistenza, consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV

**Dutch****Vereisten inzake interferentie en radiofrequenties - Gerelateerd aan Europese installatie**

Opmering: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een EN 300 440 v2.1.1-ontvanger van categorie 3.

Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie.

Deze apparatuur is gevoelig voor andere apparatuur die opzettelijk radiofrequente-energie genereert in de 5725–5875MHz band, die kan bijdragen aan de instabiliteit van het product. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur te lijden heeft onder de schadelijke interferentie van een ander radioapparaat, kan dit worden vastgesteld door de betreffende apparatuur uit en aan te zetten. De gebruiker wordt aangeraden om te proberen de storing te corrigeren door middel van een of meer van de volgende maatregelen:

Schakel de storende apparatuur uit.

Vergroot de afstand tot de storende apparatuur

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

**Irish****Ceanglaíochta Radainmhinciochta – Mairid le suiteáil Eorpach**

Tabhair faoi deara: Táistíladh an trealamh seo agus fuarthas amach go gcomhlíonn sé na teorainneach do ghlaicadóir EN 300 440 v2.1.1 de chatalogr. 3.

Tá na teorainneacha sin dearraí chun cosaint reásúnta a thabhairt i gcoinean trasnaíochta diobhálaí mar chuid de shuiteáil chónaitheach.

Bíonn an trealamh seo logair do threalamh eile lena ngíntear fuinnmeann radainmhinciochta sa bhanda 5725–5875MHz, rud a fhéadfadh ranncur le héagobhsaiocht an táirge. Nil aon ráthaocht ann ámha nach dtarlaibh an trasnaíocht mar chuid de shuiteáil faoi leith. Má bhaineann trasnaíochdhoibhálaích don trealamh seo ó ghleas raidió éigin eile, is féidir é sin a chinntí aúch an trealamh faoi seach a chasadh as agus air Tugtar spreagadh don úsáideoir chun iarracht a dhéanamh chun an trasnaíocht a cheartú le ceann amháin nó níos mó de na bearta seo a leanas:

Cas as an trealamh suaiteach

Méadaigh an deighilt idir an trealamh suaiteach

Téigh i gcomhairle an cheannaí ná teicneora raidió / teilifíséán le taithí chun cabhair a fháil



Finnish

**Radiotaajuusille häiriöille asetettavat vaatimukset – asennukset Euroopassa**

Huomautus: Tämä laite on testattu. Sen on havaittu täytävän luokan 3 vastaanottimille asetettavat EN 300 440 v2.1.1 -vaatimukset.  
 Nämä rajat suojaavat häiriöitä vastaan kohtuullisesti asennuksissa asuintiloihin.  
 Tämä laite voi olla herkkiä laitteille, jotka tuottavat radiotaajuista energiasta taajuudella 5 725–5 875 MHz. Ne voivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriötä. Häiriöitä voi esiintyä kaikissa asennuksissa. Jos toisen laitteen epäillyän häiritsevän tätä laitetta, tämä voidaan varmistaa katkaisemalla kyseisestä laitteesta virta ja käynnistämällä se uudelleen. Kyttääjää kehotetaan kokeilemaan seuraavia toimenpiteitä häiriöiden estämiseksi:  
 Katkaise virta häiritsevältä laitteesta.  
 Siirrä häiritsevä laite kauemmaksi.  
 Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- tai televisioteknikolta.



Swedish

**Krav för radiofrekvensstörning – gäller installation i Europa**

Obs! Den här utrustningen har testats och funnits uppfylla gränserna för en EN 300 440 v2.1.1-mottagare i kategori 3.  
 Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Den här utrustningen är kansligr för annan utrustning som genererar radiofrekvensenergi i 5725–5875 MHz-bandet, vilken kan bidra till instabilitet hos produkten. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppträder i en viss installation. Om utrustningen påverkas av skadliga störningar från en annan radioenhets kan det fastställas genom att respektive utrustning stängs av och sätts på. Användaren uppmanas att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:  
 Stäng av den störande utrustningen  
 Öka avståndet till den störande utrustningen  
 Rådfråga en återförsäljare eller en erfaren radio- och tv-tekniker



Turkish

**Radyo Frekansi Parazit Gerekliyikleri – Avrupa Kurulumuna İlişkin**

Not: Bu ekipman test edildi ve bir EN 300 440 v2.1.1 alıcısı Kategori 3 için sınırlara uygun olduğu tespit edildi.  
 Bu sınırlar, yerleşim yerini kurulumlarında zararlı parazite karşı makul koruma sağlayacak biçimde tasarılmıştır.  
 Bu ekipman, 5725–5875 MHz bandında radyo frekansi enerjisi yayın başka ekipmanlara hassastır ve bu ekipmanlar, ürünün dengesiz davranışmasına neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazitin gerçekleşmeği kesin değildir. Bu ekipman, başka bir radyo cihazından yayılan zararlı paraziti maruz kalırsa, bu durum ilgili radyo cihazı kapatılmak suretiyle tespit edilebilir. Kullanıcının, aşağıdaki tedbirlerden biri veya daha fazlasını uygulayarak paraziti düzeltmeye çalışması teşvik edilir:  
 Rahatsızlık veren ekipmanı kapatın  
 Rahatsızlık veren ekipman ile arasındaki mesafeyi artırın  
 Yardım için bayiye veya deneyimli radyo / TV teknisyenine başvurun



Danish

**Krav til radiofrekvensinterferens – Relateret til europæisk installation**

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet, og det overholder grænserne for en EN 300 440 v2.1.1-modtager i kategori 3.  
 Disse grænser er sat for at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en installation i et beboelsesområde.  
 Dette udstyr er følsomt over for andet udstyr, som bevidst genererer radiofrekvensenergi i 5725–5875 MHz-banden, der kan bidrage til driftsproblemer i produktet. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr er utsat for skadelig interferens fra en anden radioenhed, kan dette afgøres ved at slukke og tænde for det pågældende udstyr. Brugeren opfordres til at prøve at rette interferensen med en eller flere af følgende muligheder:  
 Sluk for det forstyrrende udstyr  
 Øg afstanden til det forstyrrende udstyr  
 Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp



Maltese

**Rekwiziti tal-Interferenza tal-Frekwenza tar-Radju – Relatati mal-installazzjoni Europea**

Nota: Dan it-taghmir gie ttestjat in nistab li jikkonforma mal-limiți għal riċevitru EN 300 440 v2.1.1 tal-Kategorija 3.  
 Dawn il-limiți huma ddisinjal biex jipprovu protezzjoni raġonevoli kontra interferenza ta' hsar fin-installazzjoni residenziali.  
 Dan it-taghmir huwa sensitiv għal tagħmir ieħor li b'mod intenzjonali jiġi genera energija tal-frekwenza tar-radju fil-banda ta' 5725–5875 MHz, li jista' jikkontribwi xgħalli instabilità tal-prodott.  
 Madanakkolu, ma hemm l-ebda minn i-installazzjoni koloniali ma sseħħix interferenza. Jekk dan it-taghmir isofri mill-interferenza ta' hsara minn apparat tar-radju ieħor, dan jista' jiġi ddeterminat bili tifhi u tixgħel it-taghmir rispettiv. L-uttent huwa mheġġeg jipprova jeljmina l-interferenza bili jieħu waħda minn dawn il-miżuri li ġejjin, jew aktar:  
 Jitħi t-taghmir li qed joħloq id-disturb  
 Iżid is-separazzjoni bejn it-taghmir li qed joħloq id-disturb  
 Jikkonsulta lin-negozjant jew li tekniku tar-radju / tat-TV esperienżat ghall-ġħajnejna



Hungarian

**Rádiófrekvenciás interferenciára vonatkozó követelmények – európai telepítés esetén**

Megjegyzés: A berendezés a tesztek szerint megfelel az EN 300 440 v2.1.1 szabvány 3. kategóriájába tartozó vevőkészülékekre vonatkozó korlátozásoknak.  
 Ezek a korlátozások kellő védelmet nyújtanak a zavaró hatások ellen a háztartási környezetekben. Ez a berendezés érzékeny más olyan berendezésekre, amelyek a 5725–5875 MHz-es sávban rádióhullámokat bocsátanak ki. Ez hozzájárulhat a termék instabilitásához. Azonban nincs arra garancia, hogy a zavaró hatás nem merül fel egy bizonyos telepítés esetében. Az, hogy a berendezést egyszerűbb, rádióhullámokat kibocsátó készülék zavarja-e, a megfelelő berendezés ki- és bekapsolásával állapítható meg. A zavaró hatás a következő lépésekkel hárítható el:  
 a zavaró berendezéstől való távolság növelése;  
 kapcsolat felvétele rádió- vagy tévészolgálat szakemberrel vagy a kereskedővel segítség kérése érdekében.



Romanian

**Cerințe privind interferența frecvențelor radio - Legătă de instalarea în Europa**

Notă: Acest echipament a fost testat și a fost confirmată conformitatea lui cu limitele unui receptor EN 300 440 v2.1.1 Categorie 3.  
 Aceste limite sunt proiectate pentru a furniza o protecție rezonabilă contra interferențelor dăunătoare din instalările rezidențiale.  
 Acest echipament este sensibil la alte echipamente care generează în mod intenționat energie de radiofrecvență în banda de frecvență 5725–5875MHz, care poate contribui la instabilitatea produsului. Totuși, nu există garanții că, într-o anumită instalație, nu vor apărea interferențe. Dacă acest echipament este afectat de interferențele dăunătoare ale unui alt dispozitiv radio, acest lucru poate fi determinat de închiderea și deschiderea respectivelor echipamente. Utilizatorul este încurajat să încearcă corectarea interferenței print-un sau mai multe dintre următoarele măsuri:  
 Închiderea echipamentului care generează deranjamentul  
 Creșterea distanței față de echipamentul care generează deranjamentul  
 Consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV pentru asistență



Bulgarian

**Изисквания относно радиочестотни смущения – във връзка с европейско инсталиране**

Бележка: Това оборудване е тествано и за него е установено, че съответства на ограниченията при приемник на EN 300 440 v2.1.1, Категория 3.  
 Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна среда.  
 Това оборудване е чувствително към други устройства, които предимно генерират радиочестотна енергия в диапазона 5725–5875 MHz, което може да доведе до нестабилна работа на продукта. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна среда. Ако това оборудване е засегнато от вредни смущения от друго радио устройство, това може да бъде установено чрез изключване и включване на съответното устройство.  
 Препоръчва се потребителят да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

Изключване на устройството, причиняващо смущения  
 Увеличаване на разстоянието до устройството, причиняващо смущения  
 Консулиране с търъвеша или с опитен радио/телефизионен техник за съдействие  
 Consultarea dealerului sau a unui tehnician radio/TV pentru asistență



Latvian

**Prasības radio frekvenču saskarnei attiecībā uz instalācijām Eiropā**

Piezīme. Šī iekārta ir testēta un ir noskaidrots, ka tā atbilst ierobežojumiem, kas noteikti EN 300 440 2.1.1. versijas 3. kategorijas uztvērējam.  
 Šie ierobežojumi paredzēti, lai nodrošinātu pienu cīņu aizsardzību pret kaitīgo traučējumiem dzīvojamās ēkās.  
 Šī iekārta ir jūtīga pret citām iekārtām, kas paredzēti rada radiofrenču enerģiju diapazonā 5725–5875 MHz, kas var ieteikt mērķīgi izstrādājuma stabilitāti. Taču nav garantijas, ka noteiktā instalācijā neradīsies traučējumi. Ja šī iekārta ieteiktā kaitīgi traučējumi ne citas radio ierīces, to var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot attiecīgo citu ierīci. Iesakām lietotājiem mēģināt risināt traučējumu ar vienu vai vairākiem šādām darbībām.  
 Izslēdziet traučējošo iekārta  
 Palieliniet attālumu no traučējošās iekārtas  
 Konsultējieties ar pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai iegūtu palīdzību



Slovakian

**Požiadavky týkajúce sa rušenia rádiových frekvencií pri inštalácii v Európe**

Poznámka: Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo, že splňa limity normy EN 300 440 v2.1.1 pre príjímací kategóriu 3.  
 Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytvali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti.  
 Toto zariadenie je citlivé voči iným zariadeniam, ktoré úmyselné vytvárajú rádiovreckvenčnu energiu v pásme 5 725 – 5 875 MHz, ktorá môže prispievať k nestabilite zariadenia. Nie je však zaručené, že sa pri konkrétnej inštalácii rušenie neobjaví. To, či toto zariadenie postihnuté škodlivým rušením z iného rádiového zariadenia, možno určiť vypnutím a zapnutím daného zariadenia. Používateľovi sa odporúča skúsiť odstrániť rušenie vykonaním jedného alebo viacerých z týchto opatrení:  
 Vypnúť zariadenie spôsobujúce rušenie.  
 Zváčšiť vzdialenosť od zariadenia spôsobujúceho rušenie.  
 Poradie sa s predajcom alebo skúseným rádiovým či televíznym technikom.



Croatian

**Uvjeti interferencije za radijsku frekvenciju – za europske instalacije**

Napomena: Ova je oprema ispitana te je utvrđeno da je uskladena s ograničenjima za prijamnike kategorije 3 prema EN 300 440 v2.1.1.

Svrhu teh ograničenja pružanje razumne zaštite od štetnih interferencija u stambenoj instalaci. Ova je oprema osjetljiva na drugu opremu koja očekivanje generira radijske frekvencije u području od 5725–5875 MHz, koja bi mogla pridonijeti nestabilnosti proizvoda. Međutim, ne može se jamčiti da u određenoj instalaciji neće doći do interferencije. Ostećenje uslijed interferencije od drugog radijskog uređaja možete utvrditi tako da opremu isključite i ponovno uključite. Korisniku savjetujemo da interferenciju pokuša ukloniti sljedećim mjerama:

isključivanjem ometajuće ili iskusnog servisera radijskih i TV uređaja



Arabic

مطالبات تداخل الترددات الراديوية - فيما يرتبط بالterritory الأوروبي. ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز ووُجِد أنه يتوافق مع حدود جهاز استقبال EN 300 440 3 الفئة 2.1.1. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل المترافق في تردد راديو مسكن.

يعتبر هذا الجهاز حساساً تجاه الأجهزة الأخرى التي تولد طاقة تردد راديو مسكن معايير، والتي قد تسبّب في عدم استقرار المتن. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بعدم حدوث تداخل في تركيب معين. إذا كان هذا الجهاز يعاني من التداخل المترافق من خلال واحد أو راديو آخر، فيمكن تحديد ذلك عن خلال إيقاف تشغيل الجهاز المعني وتحث المستخدم على محاولة إصلاح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

إيقاف تشغيل الجهاز المترافق  
زيادة التصلب بين الأجزاء المترسبة

استشارة الموزع أو في راديو / تلفزيون خير للحصول على المساعدة



Lithuanian

**Radio dažnio sąsajos reikalavimai, susiję su Europoje naudojamais įrenginiais**

Pastaba. Patirkinus šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka 3 kategorijos imtuvo ribines vertes, nurodytas standarte EN 300 440 v2.1.1.  
 Šios ribinės vertės nustatytos siekiant tinkamai apsaugoti gyventojų naudojamus įrenginius nuo žalingų trikdžių.  
 Ši įranga jautriai reaguoja į kita įranga, generuojančią radio bangų energiją 5725–5875 MHz dažnių juoste, kuri gali paveikti pastovų gaminių veikimą. Tačiau nėra garantijų, kad tam tikru įrenginių veikimui nebūs sutrikdyti. Norint nustatyti, ar žalingus įrangos trikdžius sukelia kitas radio įrenginys, reikia tą įrenginį išjungti ir vėl įjungti. Patartina, kad naudotojas pabandyt pašalinti trikdžius imdamasis vienos ar daugiau nurodytų priemonių:  
 Išjungti trikdžius sukeliančią įrangą  
 Padidinti atstumą nuo trikdžių sukeliančios įrangos  
 Kreiptis pagalbos į pardavėją arba patyrusį radio arba televizijos įrangos techniką